



Convegno


# La progettazione degli impianti Sportivi in zone a rischio sismico


Centro Fiere - Norcia, 27-28 Ottobre 2017



## ANALISI DEL DANNEGGIAMENTO DI EDIFICI IN MURATURA E CEMENTO ARMATO A SEGUITO DEL SISMA DEL CENTRO ITALIA 2016/2017

ING. GIANLUCA FAGOTTI  
REGIONE UMBRIA

In collaborazione con:










seismic action

## COMPORTAMENTO " D'INSIEME " - GLOBALE







**COMPORTAMENTO " D'INSIEME " - GLOBALE**




**COMPORAMENTO " D'INSIEME " - GLOBALE**






**COMPORTAMENTO " D'INSIEME " - GLOBALE**








seismic action





**COMPORTAMENTO " D'INSIEME " - GLOBALE**




**COMPORTAMENTO LOCALE**






**COMPORTAMENTO LOCALE**










**COMPORTAMENTO LOCALE**





**COMPORTAMENTO LOCALE**



**COMPORTAMENTO LOCALE**














3 Via Santa Giuliana  
San Pellegrino, Umbria  
Street View - ago 2011




















**circa 10 cm !!!**







**circa 15 cm !!!**






















**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**